



4. 南予地方で発生した土砂災害と地質特徴との関係 災害地質研究部会 松澤 真 (パシフィックコンサルタンツ)







2/21

1. 調査地域の概要

- ・雨量特性
- ・崩壊地の分布
- ・地質特性





基盤岩に含まれる白色の脈(ローモンタイト)

【ローモンタイトの特徴】

- ローモンタイト(濁沸石)は沸石の一種で、乾燥湿潤により体積変化が起る事で知られている。
- アメリカでは、これを大量に含んでいたコンクリートが崩壊したという報告例もある。
- 日本では、中生代の緑縞凝灰岩や砂岩、新生代の緑色凝灰岩に含まれることがあり、構造物や二次製品に劣化の被害が知られている。(住友大阪セメント技術レポートより)

【ローモンタイトを含むコンクリートの劣化】

- ローモンタイトを含むコンクリートの暴露実験(野外に放置)した結果、コンクリート表面が薄いⅢ状に剥がれ落ちる現象や、角部が破碎し欠損する現象が確認された。(片平ほか、2011)

ローモンタイト
(鉱物図鑑HPより)

コンクリート表面が薄く剥がれ落ちる現象
角部が破碎し欠損する現象

⇒ローモンタイトを脈状に含む砂岩は、乾燥湿潤により脆弱化していたと推定される

四万十帯の崩壊③: 流れ盤斜面の崩壊

【四万十帯の崩壊③: 流れ盤斜面の崩壊】

- 流れ盤斜面における崩壊。最大崩壊深は12m程度(流れ盤斜面上の風化層がすべて)
- 基盤岩は、強風化した砂岩泥岩互層

平面図

全景

縦断図

10~12m

流れ盤を利用して、厚い風化層がすべて

四万十帯の崩壊④: 受け盤斜面の崩壊

【受け盤斜面の崩壊】

- 受け盤斜面における崩壊。崩壊深は2~3m程度
- 基盤岩は、強風化した砂岩泥岩互層
- 崩壊土砂が土石流化

平面図

全景

受け盤斜面

縦断図

四万十帯の崩壊⑤: 流れ盤斜面の崩壊

【四万十帯の崩壊⑤: 流れ盤斜面の崩壊】

- 流れ盤斜面における崩壊。最大崩壊深は10m程度(流れ盤斜面上の風化層がすべて)
- 基盤岩は、強風化した砂岩泥岩互層

全景

崩壊地の拡大写真

XRD分析結果

Intensity

2θ(degree)

Sm Smクレサイト
La ローモンタイト
Q 石英

滑落層の白色の脈
滑落層2の白色の脈
滑落層3の白色の脈

ローモンタイトが主成分である事が明らかとなった
La(ピークの多く)

流れ盤を利用して、厚い風化層がすべて

四万十帯の崩壊⑥: 表層流出(みかん畑で多発)

【表層流出】

- 農道沿いの肌落ちによる表層流出が主体
- 農道は、遅急線に作られており、農道下で崩壊が多発
- 一部では、谷側の盛土が崩壊

多くは肌落ちによる表層流出!

谷側の盛土が崩壊

崩壊箇所の模式断面

秩父帯の崩壊①: 強風化泥岩

【秩父帯の崩壊①: 強風化泥岩】

- 強風化した砂岩泥岩互層、泥岩の境界部にて崩壊が発生していた


平面図

全景

降雨
水圧
水圧により押し出されたと推定される

砂泥互層(透水性:高)
強風化泥岩(透水性:低)

3. まとめ



南予地方で発生した崩壊と地質特徴との関係				
・現地調査の結果、南予地方で発生した崩壊と地質特徴は、以下のような関係が認められた。				
表 四万十帯および秋父帯で発生した崩壊特徴(案)				
	四万十帯 崩壊形態	秋父帯 崩壊形態	受付帯崩壊	流れ帶崩壊
発生頻度				
発生形態				
コメント	-高月山の花崗岩からなる山腹斜面 -山腹斜面は、複数箇所で崩落しており -崩落下部に崩壊が集中 -崩壊土砂堆積地	-高月山の花崗岩からなる山腹斜面 -山腹斜面は、複数箇所で崩落しており -崩落下部に崩壊が集中 -崩壊土砂堆積地	-受付帯崩壊における崩壊、主に -山腹斜面に沿ってアーチブリッジ -崩壊地盤が土石流化 -崩壊土砂堆積地	-流れ帯崩壊における崩壊、主に -山腹斜面に沿ってアーチブリッジ -崩壊地盤が土石流化 -崩壊土砂堆積地