

平成30年7月豪雨災害(西日本豪雨災害)調査団報告書

Report of the Research Mission on the Heavy Rain Disaster of July 2018

~広域・激甚化する災害に学び、次の災害に備える・

一般社団法人 日本応用地質学会

平成30年7月豪雨災害(西日本豪雨災害)調査団報告書

Report of the Research Mission on the Heavy Rain Disasters of July 2018

目 次

Table of Contents

I.はじめに Introduction
I -1. 巻頭言
Preface
鈴木茂之(岡山大学)
Ⅰ-2. 平成 30 年 7 月豪雨災害調査団名簿
List of members of the Research Mission on the Heavy Rain Disasters of July 2018
I-3. 調査団のメンバーと経緯
Members of the research mission and their backgrounds
稲垣秀輝(環境地質)
Ⅱ. 災害の概要 Outline of the Heavy Rain Disaster of July 2018
II-1. 2018 年 7 月豪雨時の気象と被害概要 7
Summary of weather and damage in the Heavy Rain Event of July 2018
下村博之・渋谷典幸・小俣雅志 (パスコ)
Ⅱ-2. 衛星画像情報による災害状況把握の可能性と広域被害特性分析
Possibilities for disaster analysis using satellite imaging and characteristics analysis of
widespread sediment disasters
下村博之・渋谷典幸・小俣雅志(パスコ)
Ⅱ-3.2018年7月豪雨時の広島県土石流事例と1945年枕崎台風時災害の比較24
A comparison of heavy rain-induced landslides in Hiroshima Prefecture in July 2018 and
damage caused by the Makurazaki Typhoon of 1945
高見智之・西村智博 (国際航業)
Ⅱ-4. 地質の違いによる土砂災害の特徴
Characteristics of sediment-related disasters caused by differences in geology
稲垣秀輝 (環境地質)
Ⅲ. 地域ごとの調査報告 Regional Disaster Report
Ⅲ-1.九州地方 Kyushu Region
Ⅲ-1-1. Sentinel-1A 衛星画像からみた九州(福岡)の豪雨災害箇所
Some heavy rain disaster sites in Kyushu (Fukuoka) seen from Sentinel-1A satellite images
池見洋明(九州大学)・矢野健二(ジオテック)
牧野隆吾 (日鉄鉱コンサルタント)・北川博也 (ダイヤコンサルタント)
Ⅲ-2.中国地方 Chugoku Region
Ⅲ-2-1. 平成 30 年 7 月豪雨による山口県南東部の斜面崩壊
Torrential rain-induced slope failures in southeastern Yamaguchi Prefecture in the Heavy Rain
Event of July 2018
太田岳洋・鈴木素之・大和田正明(山口大学)・河内義文(ケイズラブ)
格原京子・西山健太(山口大学)・西川直志(イシンコンサルタント)
松尾香穂(山口大学)

Ⅲ-2-2. 地質・地形の違いから見た土石流の個性と被災状況
(平成30年7月豪雨を受けた広島県内の状況)
Specific characteristics and disaster situation of debris flow when viewed in terms of differences of
geology or landform (Situation in Hiroshima Prefecture following the Heavy Rain Event of July 2018)
加藤弘徳(荒谷建設コンサルタント)・曽我部淳(中電技術コンサルタント)
小笠原洋(復建調査設計)・宮本新平(中電技術コンサルタント)
岸本剛(荒谷建設コンサルタント)
Ⅲ-2-3. 広島県南西部における崩壊特性
Features of surface failure in southwestern Hiroshima Prefecture
児玉真一・木村哲雄・山地修二(地質工学)
Ⅲ-2-4. 広島県南部の流紋岩の斜面崩壊地における岩盤の風化変質と物性変化
Weathering and mechanical changes of bedrock at sites of rhyolite slope failures in
southern Hiroshima Prefecture
平田康人(電力中央研究所)
Ⅲ-2-5. 災害調査での土層強度検査棒の活用例79
Case studies concerning the use of SSP (Soil Strength Probe) in sediment disaster surveys
石井岳男 (いしいジオ)・稲垣秀輝 (環境地質)
Ⅲ-2-6. 岡山県での西日本豪雨における風化率と斜面崩壊形態の相関
Relationships between rate of weathering and types of slope failure caused by the West Japan
Heavy Rainfalls in Okayama Prefecture
木村隆行・沼知之・二木重博・工藤健雄(エイト日本技術開発)
與那城稔・井上真(ウエスコ)
Ⅲ-2-7. 岡山県小田川周辺の堆積環境に関する一考察87
A study of the sedimentary environment around the Oda-River in Okayama Prefecture
東口陽子・木村隆行・嶋将志・今田真治・石川敦代(エイト日本技術開発)
Ⅲ-2-8.2018 年西日本豪雨 岡山洪水災害の地形・地質的背景91
Topographical and geological background of the flood disaster in Okayama caused by the
Heavy Rain Event of July 2018
鈴木茂之(岡山大学)・中曽根茂樹(日本工営)足立勝治(アジア航測)
向山栄(国際航業)・小俣雅志(パスコ)・小林浩(朝日航洋)
品川俊介(土木研究所)・平野昌繁(大阪市立大学名誉教授)
松多信尚(岡山大学)・黒木貴一(福岡教育大学)
Ⅲ-3.四国地方 Shikoku Region
Ⅲ-3-1. 平成 30 年 7 月豪雨により愛媛県宇和島市で発生した斜面崩壊の地形・地質的特徴. 131
Geomorphological and geological features of slope failures caused by the Heavy Rain Event
of July 2018 in Uwajima City, Ehime Prefecture
西山賢一(徳島大学)・谷野宮竜浩(田村ボーリング)・木村一成(ナイバ)
岡村洋(地研)・讃岐利夫(サヌキ地質)・東豊一(相愛)
大矢基弘(四電技術コンサルタント)
Ⅲ-3-2. 南予地方で発生した土砂災害と地質特徴との関係
Relationship between geological features and sediment disasters that occurred in southern
Ehime Prefecture - The influence of laumontite on slope failures -
松澤直(パシフィックコンサルタンツ)・古木宏和(日本工堂)

W-2. 西日本豪雨における災害廃棄物/災害発生土と仮置場243
Disaster wastes/soils caused by torrential rains in Western Japan in 2018 and their
tentative storage sites
大野博之(環境地質)・磯部有作(地層科学研究所)
打木弘一(基礎地盤コンサルタンツ)・山内一志(建設工学研究社)
宮原哲也(日本環境衛生センター)・登坂博行(東京大学名誉教授)
W 分見の時数行動 Ciri ' P I i P I i
V. 住民の避難行動 Citizen's Evacuation BehaviorV-1. 山麓を造成した団地の防災−山津波(土石流)からどう逃げるかー
V=1. 山麓を追放した団地の例及一山洋仮(上有伽)がらとり起けるが一
- Escaping from "mountain tsunamis" (debris flow) -
横山俊治 (荒谷建設コンサルタント・深田地質研究所)
V-2. 土石流災害地の災害碑等に関する検討
Consideration of stone monuments commemorating disasters in debris flow disaster areas
上野将司(応用地質)
V-3. 愛媛県宇和島市吉田町ため池決壊と住民の避難行動
Emergency evacuation and reservoir failures in Yoshida-cho, Uwajima City, Ehime Prefecture
野々村敦子(香川大学)・稲垣秀輝(環境地質)
V-4. 香川県における避難指示発令時の住民避難行動
Residents' evacuation behavior when evacuation orders are issued in Kagawa Prefecture
野々村敦子(香川大学)・長谷川修一(香川大学)
VI. 減災に向けた提案と課題 Proposals and Issues for Disaster Mitigation
VI-1. 応用地質学から見た豪雨災害減災の提案と課題295
Proposals and problems concerning reduction of torrential disaster damage from
the standpoint of engineering geology
稲垣秀輝(環境地質)
VII. おわりに Conclusions
VII -1. おわりに 307
Concluding remarks
稲垣秀輝(平成 30 年 7 月豪雨災害調査団副団長)
VII-2. 表紙・裏表紙の説明
Explanation of cover and back cover photos
-

I. はじめに

Introduction



洪水被害が大きかった小田川 (岡山県倉敷市真備町) での災害復旧工事 (2018 年 8 月 27 日,撮影:稲垣秀輝)

Ⅰ-1. 巻 頭 言

Preface

平成30年7月に西日本を中心に発生した豪雨は、広範囲にわたって災害を引き起こした. 梅雨前線の停滞が3日間継続したうえ、局地的な縞状降雨帯の形成を伴ったため記録的な降雨量になった. 大雨の領域は九州、中国、四国、近畿から中部地方にまで広がり、岐阜県、高知県、徳島県では連続降雨量が1000ミリを超えるところがあった. そのため土砂災害は2500件を超え、河川の決壊も多数発生した. 災害によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げると共に、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げる次第である.

日本応用地質学会では災害発生直後に災害調査団が準備され,7月27日に設立された. 災害地質研究部会,応用地形学研究部会,廃棄物処分における地質環境調査・解析手法に 関する研究小委員会,九州支部,中国四国支部,関西支部,中部支部の有志によって組織 された.調査は災害の実態,要因から災害復旧,避難行動に関することなど多方面にわた って取り組まれた.本報告書は調査団員が減災への願いをこめて作成したものである.

平成30年7月豪雨では気象庁から特別警報が発表された。また防災科学の進歩によってハザードマップの製作と普及が進み,個人でも危険の予測はある程度できるようになってきたと思われる。しかし私自身が災害に直面した場合,的確な行動がとれたであろうか。刻々と変化する降雨量や雨雲の動きはスマートフォンなどから知ることができるようになってきた。一方で,堤防や排水ポンプなどの防災設備は年々整備され,その効果によって以前では頻繁に氾濫したり浸水していたところが改善され,減少しつつある。このように災害になるまで,自然の猛威を感じにくくなった状態で,避難すべきかどうか個人で判断するのは難しいのではないだろうか。そのためには地域のコミュニティーによる助け合いが重要ではないかと,いくつかの地域防災の取り組みに参加して考えさせられた。私たち専門家が,地域のコミュニティーとどう連携して,どのように取り組んでいけばよいか考えると,これからの道のりはまだ長く感じられる。

本災害調査の成果が、今後防災に貢献できるよう努力していきたい.

2019年6月 一般社団法人 日本応用地質学会 平成30年7月豪雨災害調査団 団長 鈴木茂之

Ⅰ-2. 平成 30 年 7 月豪雨災害調査団名簿

List of members of the Research Mission on the Heavy Rain Disasters of July 2018

団長 (所属) ○鈴木 茂之 (岡山大学) 副団長(所属) ○稲垣 秀輝 (環境地質) 幹事長(所属) ○西村 智博 (国際航業)

団員名 (所属)

千田 敬二	(大日本コンサルタント)	〇大野 博之	(環境地質)
〇松澤 真	(パシフィックコンサルタンツ)	○ ○ 打木 弘一	(暴境地員) (基礎地盤コンサルタンツ)
戸邉 勇人	(たらしょう コンリルグンフ) (鹿島建設)	○ ○ 磯部 有作	(地層科学研究所)
〇古木 宏和	(日本工営)	〇太田 岳洋	(山口大学)
○ 下村 博之	(14年上四) (パスコ)	小坂 英輝	(環境地質)
〇平田 康人	(電力中央研究所)		(環境地員) (日進エンジニアリング)
田近 淳	(电刀中天研先別) (ドーコン)	○小嶋 智	(岐阜大学)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	(国際航業)	〇居川 信之	(マラハ子) (エイト日本技術開発)
末武 晋一	(日本工営)		(ゴイトロ本技術 用発) (ジェイアール東海コンサルタンツ)
〇田村 浩行	(応用地質)	〇都築 孝之	(日本物理探鑛)
○加藤 靖郎	(川崎地質)	浜崎 晃	(日本海技術コンサルタンツ)
〇永田 秀尚	(風水土)	〇横山 俊治	(自宅)
○篠田 繁幸	(国際航業)	○曽我部 淳	(中電技術コンサルタント)
	子(地域地盤環境研究所)	○小笠原 洋	(復建調査設計)
〇西山 賢一	(徳島大学)	○加藤 弘徳	(荒谷建設コンサルタント)
	郎 (京都大学)	○宮本 新平	(中電技術コンサルタント)
〇石井 岳男	(いしいジオ)	○木村 哲雄	(地質工学)
○池見 洋明	(九州大学)	○児玉 真一	(地質工学)
	弘(京都大学)	〇山地 修二	(地質工学)
井口 隆	(防災科学技術研究所)	片山 直樹	(日本海技術コンサルタンツ)
○佐々木 靖.	人 (土木研究所)	〇木村 隆行	(エイト日本技術開発)
〇松尾 達也	(土木研究所)	○二木 重博	(エイト日本技術開発)
〇上田 広和	(ニュージェック)	○工藤 健雄	(エイト日本技術開発)
○加登住 誠	(八千代エンジニヤリング)	○與那城 稔	(ウエスコ)
○塩見 哲也	(ニュージェック)	〇井上 真	(ウエスコ)
○白石 恵津	(八千代エンジニヤリング)	曽根原 崇文	(蒜山地質年代学研究所)
〇西塚 大	(土木研究所)	○讃岐 利夫	(サヌキ地質調査)
○綿谷 博之	(建設技術研究所)	○東 豊一	(相愛)
〇中曽根 茂	尌(日本工営)	〇大矢 基弘	(四電技術コンサルタント)
○小俣 雅志	(パスコ)	○谷野宮 竜浩	(田村ボーリング)
〇小林 浩	(朝日航洋)	〇木村 一成	(ナイバ)
〇品川 俊介	(土木研究所)	〇岡村 洋	(地研)
下河 敏彦	(環境地質)	〇西川 直志	(イシンコンサルタント)
○上野 将司	(応用地質)	〇鈴木 素之	(山口大学)
小野田 敏	(アジア航測)	○河内 義文	(ケイズラブ)
	子(香川大学)		
〇登坂 博行	(地圏環境テクノロジー)		
O 22 20 1911			

協力者 (所属)

釜井 俊孝 (京都大学)○周木 貴一 (福岡教育大学)○向山 栄 (国際航業)藤原 協 (国際航業)熊谷 悌二郎 (日本応用地質学会)

〇:調查団報告書執筆者

Ⅰ-3.調査団のメンバーと経緯(団員と執筆者〇は前出のとおり)

Members of the research mission and their backgrounds

稲垣秀輝 (環境地質)

Hideki Inagaki

1. はじめに

平成30年7月豪雨災害(西日本豪雨災害)は, 平成30年6月28日~7月8日にかけて西日本の九州 から中部地方にわたる広範囲で発生した.

日本応用地質学会(会長:脇坂安彦)では、被災地域の救助・救済活動を第一と考え、また、二次災害の危険もあることから、災害直後から調査団設置の準備として本部と中国四国支部で情報収集に努めてきた。それを受けて平成30年7月27日開催の理事会にて、災害地質研究部会(部会長:稲垣秀輝)を主体とする本部と中国四国支部(支部長:鈴木茂之)からなる平成30年7月豪雨災害調査団(団長:鈴木茂之,副団長:稲垣秀輝)を設置した。

本会の会員の多くは、民間の地質技術者として 災害直後の現地調査、災害査定等を通じて行政を 直接支援する立場にあるため、他の学会のように 早期に大規模な調査団を派遣することはできない。また、災害直後に多くの調査団員が現地へ立 ち入りをすることは、被災者や災害復旧作業にとって迷惑になりかねない。このため、調査団の現 地調査は平成30年8月から12月の間に行った。調 査団の総団員は77名(協力者を入れると82名)と いう大所帯であったので、調査団をいくつかのグ ループに分けて現地調査を行った。

したがって、本会では災害調査の速報性だけではなく、今後の防災・減災に役立つ知見を見いだし、国民に還元できるような視点での調査を行った。このため、各研究部会と中国四国支部等が連携して、テーマ別に現地調査を行うこととした。そして、調査結果を基に応用地質学的知見をまとめ、市民の皆さんの居住地域の災害に備える「アウトリーチ活動」を積極的に進めたいと考えている。

また、調査に当たっては、日本地すべり学会との合同調査の他、中四国支部では地盤工学会や土木学会との合同調査を行っている。災害調査団の活動状況は本会会員間の情報共有のため、「ニューズリスト」を通じて、積極的に発信してきた。以下に、調査団の概要を記す。

調査団:77名

団 長:鈴木 茂之副団長:稲垣 秀輝幹事長:西村 智博

災害地質: 松澤 真 他22名 応用地形: 中曽根茂樹 他 8名 土木地質: 博之 他 8名 綿谷 廃棄物委員会:大野 博之 他 4名 火山委員会: 岳洋 太田 他 2名 中四国支部: 曽我 部淳 他29名 中部支部: 篠田 繁幸 他 6名 協力者: 黒木 貴一 他 5名 (機関重複団員あり)

2. 日本地すべり学会などとの調整

2018年8月の日本地すべり学会研究発表会で、同学会の八木会長、桜井副会長、榎田副会長、末峰関西(中四国を含む)支部長、笹原四国班長と稲垣副団長が脇坂会長の意向を受けて話し合いを行い、日本地すべり学会との共同調査について検討した。そして、四国地域での共同現地調査を本団員四国班長の西山幹事と日本地すべり学会の笹原四国担当班長が協議して四国山地の調査を行った。

砂防学会や地盤工学会、土木学会などとの共同 調査は、地域ごとに調整方法が異なることから、 各支部の判断で実施することとした。中国四国支 部では砂防学会を含む共同調査を行い、関西支部 では砂防学会や地盤工学会、土木学会などを含む 広範囲の共同調査を行った。

3. 現地調査

調査団は大所帯であったので、数名ごとに班を 編成して調査を実施した、調査日程を以下に示す、

- ①災害地質・中国班:8月24-27日 「呉・広島・岡山」土砂災害中心:9名
- ②中部班:9月15日・10月29日 災害地質団員を含めに「岐阜県内」土砂災害 中心:7名
- ③災害地質・四国班:9月21-24日 「宇和島・西予」土砂災害中心:14名
- ④応用地形班:9月27-29日 「岡山」洪水中心:5名
- ⑤土木地質班:10月6-8日

「西予市宇和町」土木・道路施設中心:7名

- ⑥廃棄物委員会班:11月16,17日 「広島・山口・九州北部」廃棄物処分場中心 :5名
- ⑦その他の班,補足調査:12月1-2日 「岡山」洪水中心 応用地形・中国班中心の補足調査:6名 その他各自個別に調査

4. 情報発信

調査団の情報発信は、以下のとおり多様な活動を行った.

防災学術連携体による「西日本豪雨災害の緊急報告会」(平成30年9月10日,東京)にて,団長の鈴木が「戸別の避難カード作りと専門家の役割一岡山県美咲町から将来の防災組織を考える」と題して発表した.

さらに、同連携体による「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災害と学会調査報告会」(平成31年3月12日、東京)にて、副団長の稲垣が「西日本豪雨災害における災害発生状況の応用地質学的考察」と題して発表した。

研究発表会(平成30年10月16-17日,札幌)においては、急遽1時間のディスカッションセッション枠を設定し、「西日本豪雨災害」の速報会を1時間で開催した。5つのタイトルの報告が行われ、多くの参加者があった。このDSの内容は以下のとおりである。

【研究発表会における西日本豪雨災害 DS】 (10月17日 16:20-17:20、1時間)

座長:鈴木茂之(岡山大学)

- 1. 調査団の活動概要:稲垣秀輝副団長(5分)
- 2. 調査速報 1:「中国広島地区で発生した土 砂災害」加藤弘徳: 荒谷建設コンサルタン ト, 曽我部淳・宮本新平: 中電技術コンサ ルタント, 小笠原洋: 復建調査設計 (10分)

- 3. 調査速報 2:「四国地区で発生した土砂災害」西山賢一:徳島大学(10分)
- 4.調査速報3:「中部地区で発生した土砂災害」 居川信之:エイト日本技術開発(10分)
- 5. 調査速報 4:「岡山洪水災害の応用地形学 的予察」中曽根茂樹 (10分)
- 6. 調査速報 5:「住民避難行動」稲垣秀輝: 環境地質 (10分)
- 7. 総括:鈴木茂之団長(5分)

中国四国支部が開催した「平成30年7月豪雨災害調査速報会」(平成30年11月9日,松山,80名以上の参加者があり盛況)では、主に中国四国地方で発生した災害について5タイトルの報告を行った。この速報会の内容は以下のとおりである。

【平成30 年7 月豪雨災害調査速報会記念 シンポジウム】

日本応用地質学会・平成30年7月豪雨災害調査団 (災害地質研究部会,中国四国支部)による現 場状況等の報告

講演1 岡山地区で発生した洪水災害: 岡山班 鈴木茂之(岡山大学)

講演 2 広島地区で発生した土砂災害 : 広島班 加藤弘徳 (荒谷建設コンサルタント)

講演3 四国地区で発生した土砂災害: 四国班 西山賢一(徳島大学)

- 講演 4 平成30 年7 月豪雨により宇和島市周辺で発生した崩壊と地質特徴との関係:災害地質研究部会 松澤 真(パシフィックコンサルタンツ)・古木(日本工営)が代理発表
- 講演 5 宇和島市吉田町ため池決壊と住民の避難行動:応用地形学委員会 野々村敦子(香川大学)

発表の様子は地元マスコミで取り上げられ、特に講演 4のローモンタイトと斜面崩壊の関係性が注目された(図-1、図-2).



宇和島・吉田土砂災害多発鉱物で強い風化か

「ローモンタイト」応用地質学会支部が見解

化し岩壁を風化させる。大量に合 がエコングリートなどは劣化しや すいことが知られている。 分析の結果、深層加壊を起こした各地点の岩壁で存在を強度で存在を強度で存在を強度と 成式れている可能性があるという。 成式れている可能性があるという。 成式れている可能性があるという。 成式れている可能性があるという。 方本氏は「深層速で風化が進んだとうの活像が飲発的だった点にのでは、 でだとうの言語とにかい強い関が降 だところに普段にない強い関が降 だところに普段にないででは、 でだところに普段にないででが、 を式れている可能性があるという。 でだところに普段にないででは、 でだところに普段にないででは、 でだしていないことも要因では は「四万十帯より古くて硬い秩父 は「四万十帯、10古くて硬い秩父 は「四万十帯、10古くて硬い秩父 は「四万十帯、10古くで破い秩父 は「四万十帯、10古くで破い秩父 は「四万十帯、10古くで破い秩父 は「四万十帯、10古くで破い疾父 は「四万十帯、10古くで破い疾父 は「四万十帯、10古くで破い疾父 は「四万十帯、10古くで破い疾父 ないか」と格側した。 出席者は「鉱物の分布状況を履 一次を重めることを確認した。 報告会には専門家や市民ら約1 を進めることを確認した。 報告会には専門家や市民ら約1 を進めることを確認した。

図-1 愛媛新聞11月10日

NHK NEWS WEB

2018年 (平成30)

愛媛 NEWS WEB

ローモンタイトで土砂災害か

11月09日 191015分

西日本順雨の被災地で調査を行っ た日本応用地質学会中国四国支部 が9日、松山市で報告会を開き。 宇和島市で相次いだ土砂崩れは、 ローモンタイトという鉱物が膨張 と収職を繰り返し、地館がもろく なったことで起きた可能性がある ことが分かりました。

松山市で開かれた報告会には、中

国四国地方の大学の専門家や測量などを行っている企業などが参加し、西日本豪雨の 被災地で行った調査の内容を発表しました。

このうち、建設コンサルタント会社の研究グループが、土砂崩れが起きた宇和島市で 行った調査で、岩棚にローモンタイトという鉱物が多く含まれていたことが分かった ということです。

ローモンタイトは、水分を含んだり乾燥したりすることで体情が大きく変化する特徴 があり膨張と収縮を繰り返すことで地盤がもろくなり土砂崩れが相次いた可能性があ るということです。

研究グループは、今後ローモンタイトの分布と土砂崩れが起きた場所を詳しく調べ、 原因を究明することにしています。

日本応用地質学会中国四国支部はあず県内の豪雨災害の被災地を視察し、地域住民が 土砂災害などにどう備えるべきか意見交換を行うことにしています。

NHK 愛媛のテレビ報道と WEB 配信

また, 広報情報委員会の支援を受けて学会ホー ムページに調査団に関する情報の公開を随時行 った.

本報告書の販売を予定している令和元(2019)年 度学会シンポジウム「頻発する自然災害にどのよ うに備えるかー役立つ災害地質の知識ー:6月21 日(金),東京大学柏キャンパス」は、特別講演 「空からみる災害地形」日本地すべり学会会長 八木浩司(山形大学)と団員からの話題提供6編 からなり、最後に「頻発する自然災害にどのよう に備えるか」をテーマしたパネルディスカッショ ンを行う予定である. その内容は, 以下のとおり である.

<第1部 特別講演>

「空からみる災害地形」日本地すべり学会 会長 八木浩司(山形大学)

<第2部 話題提供>

「西日本豪雨災害報告-中国地方土砂災害-」 調查団中国四国支部 加藤弘徳 (株式会社 荒谷建設コンサルタント)

「西日本豪雨災害報告-四国地方土砂災害-」 西山賢一(徳島大学)

「西日本豪雨災害報告-岡山の洪水災害-」 品川俊介(土木研究所)

「胆振東部地震報告-テフラ地帯の斜面崩壊-」 伊東佳彦 (寒地土木研究所)

「類似の災害とやや不自然な災害」 高見智之 (国際航業株式会社)

「ハザードマップの作り方と減災のための アウトリーチ」

松澤 真(パシフィックコンサルタンツ株 式会社)

<第3部 パネルディスカッション> テーマ「頻発する自然災害にどのように備え るかし

座長:稲垣秀輝(株式会社環境地質)

さらに、令和元年6月30日に、岡山県内(岡山 大学) にて、「2018年7月豪雨災害調査団報告会(西 日本豪雨災害)」を開催する予定であり、ここで も本報告書の販売を検討している.

そして, この現地報告会をもって本調査団は解 散となる.

4. おわりに

今回のような広域の災害を調査し、まとめるこ とは大変な作業である.

調査団員には忙しい業務の中多大な時間を割 いてもらった. このため、従来の災害調査団の活 動では、その参加者に CPD の証明書を出してい なかったが、現地調査や報告書執筆にかかわった 団員ついては本人の申請を受けて本学会本部か ら CPD の発行を行うことにした.

今後とも学会員のスキルアップの手助けにな れば幸いである.